

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „makru“ vom 12. Mai 2021, 08:31

Moin zusammen,

seit einiger Zeit spinnt mein Hacki rum.

Und zwar bekommt der die Bildschirme nicht mehr angesteuert nach dem Ruhezustand. Da flackern beide rum bis sie endlich mal angehen, bleiben komplett schwarz, berappeln sich teilweise wieder nach dem aus- und einstecken oder auch garnicht mehr und ich muss einen hardreset machen.

HATte zunächst den hdmi post in einen Splitter, das habe ich ausgemezrt, tritt bei allen Ports auf. Nur unter Mac Os.

Sowohl bei der vorherigen als auch der aktuellen OC Version. Bios: F9b.

Hat einer ne Idee?