

Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 15. Mai 2021, 11:42

Versuche mal die angefügt config.plist. Ich habe die DeviceProperties für die Graphik etwas aufgebessert.

Schicke auch mal die Exportierte Datei aus Hackintool -> PCIe. Dann könnten wir über die DeviceProperties die zweite Graphik abschalten. Vielleicht liegt es ja an der SSDT-dGPU-Off.aml, die wäre dann nämlich nicht mehr notwendig.