

Lenovo Thinkpad Yoga 12 Hackintosh - kein Audio Device

Beitrag von „MacPeet“ vom 16. Mai 2021, 12:49

Du bist auf dem Holzweg, HDEF@1B ist das Onboardaudio und HDAU@3 ist das HDMI-Audio.

Dein DeviceProperties-Eintrag ist somit ohnehin quatsch.

Für die ersten Audiotests ist es ohnehin besser den Inject der layoutID mittels Bootflag zu setzen, z.B. alcid=1 oder alcid=21 ...

Das externe Video hilft Dir hier überhaupt nicht und auf der Generation brauchst Du kein FakePCIID.kext fürs Audio.

Allerdings müssen auf einem Laptop die IRQ-Fixes für RTC und TIMR gemacht werden und HPET muss auch passen.

Ferner, woher hast Du die Infos mit dem Conexant-Audio?

Ich frage nur, weil die Deviceliste auf meinem T450s völlig identisch ist. Gleiche Grafik, gleiche Generation, die Rechner sind quasi fast Baugleich.

Auch hier ist HDAU@3 160c und der Intel Controller HDEF@1B 9ca0

Hinter meinem Intel Controller HDEF sitzt aber das alc292, welches mit layoutID 15 läuft.

Es wundert mich etwas, dass Lenovo hier bei gleicher Hardware auf Conexant gewechselt haben sollte.