

RX 6900 Tausch von RX 580 klappt nicht

Beitrag von „hackmac004“ vom 17. Mai 2021, 19:44

[sober11](#) Wenn du du iMacpro1,1 SMBIOS verwendest, brauchst du noch das bootarg agdpmod=pikera und WEG. Mit MacPro7,1 läuft sie OOB. Ich nutze da aber noch die RestrictEvents.kext da er sonst wegen zuviel RAM ist verbaut rumnörgelt.