

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „hsotnikcah1“ vom 18. Mai 2021, 11:56

Vielen Dank für die Tipps! Ich gehe dem mal nach und berichte.

Abgesehen davon habe ich noch Probleme mit Thunderbolt festgestellt. Ich habe an einem der Steckplätze ein USB-C Hub (über USB 3.1 Gen2 Kabel), der nur mit ColdPlug funktioniert und unterirdische Übertragungsraten hat. Genau gemessen habe ich diese nicht aber für 400MB auf einen USB3 Stick brauchte das ca. 10 Min.

Mein TB Chip ist geflasht und eine Custom DROM erstellt.