

# Lenovo Thinkpad Yoga 12 Hackintosh - kein Audio Device

**Beitrag von „MacPeet“ vom 18. Mai 2021, 15:45**

Der Bootstrap-Ordner ist eine Altlast, den ich hätte wohl schon löschen können. In den aktuellen Versionen OC gibt's diesen nicht mehr.

Wegen Bluetooth und Batteriestatus habe ich ja nix verändert, vermutlich durch Deinen falschen HPET-Patch, also zurück zu der EFI die ging.

Ein falscher HPET-Patch bricht übrigens auch das Audio.

Du hattest in Deiner EFI ja bereits eine Geschichte für HPET, somit würde ich dies erst einmal abhaken.

Deine DSDT ist leicht unterschiedlich, zu meiner. Bei Dir heißt LPC noch LPCB, so dass meine SSDT nicht arbeiten kann.

Da Du aber bereits HPET hattest, brauchst Du dich mit SSDTTime nur noch die IRQ-Fixes erstellen, für RTC und TIMR.

Betreffs WLAN hast Du noch Intel drin, wozu ich nix sagen kann. Ich habe ja auf die native Broadcom ...NG gewechselt.