

# Lenovo Thinkpad Yoga 12 Hackintosh - kein Audio Device

**Beitrag von „monitorhero“ vom 18. Mai 2021, 16:12**

Die IRQ Fixes scheinen aber schon in dem HPET mit drin zu sein. Zumindest bekomme ich die gleiche Datei aus SSDTTime mit den Namen SSDT-HPET.aml