

Welches Mainboard (Hackintosh mit BigSur OC)

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 19. Mai 2021, 09:08

Alternativ könnte das Vision G z490 und einer Gigabyte Titan Ridge dein Thunderbolt Problem lösen. Die müsstest du aber flashen. Wäre auch noch eine Alternative.