

OpenCore Neuling braucht Hilfe bei Post-Installation - Z490 - i5-10600k - BigSur

Beitrag von „Shane Gooseman“ vom 20. Mai 2021, 10:16

mein usb-mapping hat nix mit dem ps2 zu tun - vielleicht beißen sich da die beiden efi-treiber für keyboard und mouse... ah, grad nochmal gelesen, haste wohl probiert...

dann hätte ich zumindest auch mal nur den mouse-efi probiert!?

(in der angehangenen EFI sind immernoch beide treiber drin - wie hast du denn nur den keyboard-efi laden lassen???)

flascher framebuffer kann ohne weiteres zu kernel panic, freeze oder reboot führen - alles schon selber durchgespielt... deswegen überhaupt erstmal alles grundlegende sauber zum laufen bekommen, anschließend die igpu bei bedarf patchen.

framebuffer-con0-busid 00000000 kann meiner meinung nach nicht stimmen - busid bewegt von von 1 bis 6 (also 01000000 bis 06000000)

edit 1 front usb ist nicht gemapped (hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen, sorry)