

Gigabyte Titan Ridge 2.0 auf Gigabyte Board mit TBT Header. Firmware flashen nötig?

Beitrag von „joe2348235“ vom 20. Mai 2021, 21:23

[greecedrummer](#) d.h. ohne die modifizierte firmware (also mit der originalen) hat auch unter OSX alles seinen Dienst verrichtet - nur halt ohne hotplug?