

Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „JackGordon“ vom 21. Mai 2021, 14:57

Ich habe jetzt mal die SSDT-HPET mit SSDTime auf meinem Rechner erstellt und eingepflegt (inkl. der notwendigen Patches in der Config)

Ich habe das Gefühl, dass es insgesamt weniger Ruckler gibt und dass sie erst nach 5 Min Betriebszeit anfangen.

Wenn der PC in Sleep ist (z.b. Bildschirm unten), dann scheint es so, als ob die Ruckler zurückgesetzt werden und nach ein paar Minuten fängt es wieder an...

Also folgende Eigenheiten der Ruckler konnte ich schon mal nachstellen:

- Beginnen erst nach einer gewissen Betriebszeit (einige Minuten)
- Werden zurückgesetzt durch Sleep
- Unabhängig von Internetverbindung
- Während Bildschirmaufzeichnung (CMD + Shift + 5) treten gar keine Ruckler auf

Ich bin weiter dran es einzugrenzen, mir lässt es einfach keine Ruhe, weil das System ansonsten super funktioniert 😄