

Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „JackGordon“ vom 21. Mai 2021, 16:38

Unter Big Sur habe ich den Intel Power Gadget leider noch nicht zum laufen bekommen. Unter Catalina hat er die untere (800 MHz) und obere (2,4 GHz) erreichen können. Temperatur war nicht zu hoch.

In der Aktivitätsanzeige unter Big Sur habe ich keine hohe Auslastung, während das Ruckeln auftritt. Wie gesagt, das hört auch sofort auf sobald ich die Bildschirmaufnahme starte und das sollte ja nicht gerade die Auslastung verringern.

Edit:

Wenn ich ein Video in den Vollbildmodus schalte, hört das Ruckeln ebenfalls auf. Nur wenn ich den Vollbildmodus verlasse, fängt es wieder an..

Danke für deine Hinweise 😊

Gruß

JackGordon