

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Gabo“ vom 21. Mai 2021, 23:09

Hab's eben umgestellt und nach einem PRAM Reset erneut hochgefahren. Die Maus bleibt leider immer noch kurz stehen und nachdem ich ein Spiel gestartet hab war die GraKa wieder am rattern und alle 10 Sekunden am ruckeln. Bestimmt fehlt der Code um die Patches ausführen zu können (wenn der Gedanke überhaupt Sinn macht) oder ähnliches. Umstellen konnte ich's in der conig.plist aber mein EFI Ordner entspricht mehr einem Chaos-Böbbel als tief verschachtelter aber dennoch nachvollziehbarer Architektur.

Lieber einmal komplett neu, auf dass es dann klappt und mich freu....hoffentlich.

----> kleiner Nachtrag: Die Patch-Umstellung hat mehr Leistung gebracht. Das ruckeln & rasseln ist zwar noch da aber mehr Power kann nie verkehrt sein. Werde eine Partition erstellen oder mit einer anderen SSD einen neuen Anlauf nehmen. Schlimmer als momentan wird's bestimmt nicht werden^^

