

**In Arbeit**

# **[OC] [Ice Lake] - Lenovo IdeaPad 5 15IIL - Bericht**

**Beitrag von „pebbly“ vom 22. Mai 2021, 09:33**

- Das Trackpad Modell hat nichts mit der CPU Version zu tun.
  - Lad bitte deine DSDT über Windows/Linux/Openshell hoch
  - Die aktuelle VoodooI2C Version hat bei mir einen KP verursacht, bis ich das Bootargument entfernt hatte und als Device Entry gesetzt hatte
  - OC Updaten hatte ich wie folgt gemacht, da ich auch Probleme hatte:
1. Kexte aktualisieren
  2. OC EFI etc. ersetzen
  3. Aktuelle OC Sample Config mit den eigenen Einstellungen anpassen
  4. Config mit validate prüfen
  5. Fertig