

Installation auf Lenovo M710q

Beitrag von „krutojmax“ vom 23. Mai 2021, 11:12

Erledigt. Neugestartet, NVRAM resettet und Energiesparmodus ausprobiert. Verhält sich genau so. Legt sich ganz kurz zum Schlafen hin, wacht dann nach circa einer Sekunde auf und lässt sich danach nicht mehr aufwecken.

Ja, ich habe den Haken da gesetzt, damit ich nicht jedes Mal stromlos machen muss, wenn ich mal länger unterwegs bin und das Gerät an war. 😊

Edit

Kann es sein, dass es einfach aufgrund der Intel HD 530 nicht klappt? 😞