

SPDIF Audio unter 11.3.1 mit OC 0.6.3 auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „PSI69“ vom 24. Mai 2021, 17:46

[MacPeet](#)

Der Kopfhörer Anschluß an der Front bringt kein Signal, keine Ahnung, ob der korrekt verkabelt ist - hier muss ein Win 10 Boot helfen... Die anderen 3 Ausgänge vom Board (Line-Out orange, sw, grau) bringen ein Signal.

Ein Mikro mit Stecker habe ich nicht - das kann ich nicht testen; leider... Ich schau mal noch nach einem Kabel, dann kann ich den Kopfhöreranschluß vom Handy als Line-In (und eventuell Mikro) Signalquelle mißbrauchen...

Peter

[EDIT]

OK, unter Windows 10 klappt das mit dem Kopfhörer Ausgang am Gehäuse, OS X nada... Schade.

Ich habe gleich noch versucht unter Win10 Line In (blau) bzw. Kopfhörer Eingang am Board zu testen - irgendwie klappt das mit dem Kabel (3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke) nicht mit dem Handy als Signalquelle. Hm...