

RX 6900 Tausch von RX 580 klappt nicht

Beitrag von „sober11“ vom 25. Mai 2021, 15:58

kurzer Zwischenstand: ich habs geschafft mit der Vorlage von [Sascha_77](#) aus [Asus Prime Z390-A](#) die Kiste zum booten zu bekommen, ich habe dazu alle Navi10 relevanten device parameter gelöscht. Auch die Fehlermeldungen vor dem OC Menü sind nun weg. Bin aber dafür wieder zurück zu SMBIOS iMac Pro1,1 (Incl. WG und bootarg agdpmo=pikera). Nur noch der POST Error ist da (wird aber mit der Bios Einstellung derzeit übersprungen),

Hab ja fast den bekannten Z390 RTC bug in Verdacht, dass ich den noch nicht richtig gefixt habe. Hat jemand eine Idee wie man das debuggen/loggen kann?