

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 26. Mai 2021, 10:17

[Teddy07](#) Wenn vor dem Ruhezustand alles geht und erst danach nicht mehr, liegt es denk ich eher nicht am USB-Mapping, zumal sich an dem seit vielen vielen Versionen in meinem EFI-Ordner nichts geändert hat. Lad dir erstmal Hackintool runter und schau unter „Power“, ob dort Einträge rot markiert sind. Wenn ja, unten den Fix-sleepimage-Button drücken und nochmal neu starten.

Außerdem unabhängig davon mal den Rechner komplett vom Strom nehmen, wieder anstecken, hochfahren und schauen, ob das Problem immer noch besteht.