

HP Prodesk 400 G5, BCM94360CS2 WIFI/BT Karte, kein Bluetooth

Beitrag von „Che007“ vom 27. Mai 2021, 17:00

Hallo germi,

ich habe den gleichen Adapter und bei funktioniert nur WiFi und Bluetooth wird kein Gerät angezeigt. Wie hast du das hinbekommen, dass über den M.2 Port auch ein USB Port erkannt wird.

Bin für jeden Tipp dankbar.