

zweite M.2 SSD eingebaut -> Hckintosh startet nur ins BIOS

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. Mai 2021, 19:51

Im Bios die Boot Priorität auf die Clover EFI Partition setzen und dann sollte alles wieder laufen.