

# **zweite M.2 SSD eingebaut -> Hckintosh startet nur ins BIOS**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 28. Mai 2021, 10:51**

Wieviele Geräte, PCIe-Karten eingesteckt? Was alles im BIOS aktiviert? Gibt es Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl, Lane-Sharing etc bei dieser Plattform, diesem Mainboard?

Ich denke EFI ist nicht "zerschossen", auch richtig konfiguriert. Bootlaufwerk auch korrekt. Es hat auch nix mit OpenCore/Clover zu tun. Einzig allein damit, dass eben eine M.2 SSD dazu gekommen ist (SATA, AHCI) und schon das BIOS meckert.

Bei neu hinzugekommenen Geräten KANN es hilfreich sein, ins BIOS zu gehen, hier "Load Default Settings" auswählen, sichern und neustarten. Richtig "auf Null" geht es mit dem Taster auf dem Mainboard, der das BIOS komplett zurücksetzt. Dann Neustarten, ins BIOS und alle Grundeinstellungen vornehmen.