

# **zweite M.2 SSD eingebaut -> Hckintosh startet nur ins BIOS**

**Beitrag von „Faust“ vom 28. Mai 2021, 11:49**

Ja [apfelnico](#) ich glaube das könnte hin hauen (weil sonst nichts an PCIe-Karten etc. in diesem Mainbord steckt, Die EFI unverändert OK ist etc...) Ich weiss aber nicht ob ich mich nochmal an die Neueinstellungen des Mainbord wage. never change a running system (das scheint mir zu gefährlich). Und ich könnte die M.2 SSD auch extern anstöpseln (is dann halt nicht ganz so schnell). Vielen Dank nochmal!