

# zweite M.2 SSD eingebaut -> Hckintosh startet nur ins BIOS

Beitrag von „Faust“ vom 28. Mai 2021, 13:27


OHO und danke [g-force](#) - ich habe einen üblen Verdacht!

Es gibt hier ja zwei unterschiedliche Slot's:

M.2\_1

M.2\_2 PCIe - speziell für "M.2 NVMe SSD's"\*

Ich habe die M.2- Slot's womöglich am Bord falsch interpretiert und meine System-M.2 NVMe SSD im falschen Slot!?

Nämlich im M.2\_1 (ich Torfkop  ) Bild anbei. Dafür lief das aber 1,5 Jahre schon wunderbar schnell!

Ich habe erst ab Montag Zeit das zu ändern und werde dann berichten was passiert ...

\*Auch da zu sehen bei Minute 3:44 ([https://www.youtube.com/watch?v=h0Xo\\_WyzfeQ](https://www.youtube.com/watch?v=h0Xo_WyzfeQ)).