

# Hackintosh wacht nach Ruhezustand (manuell) gleich wieder auf

Beitrag von „bounty96“ vom 30. Mai 2021, 22:33

Also ich habe jetzt einfach mal in den Energiespareinstellungen den Timeout auf 1 Min. gestellt.

Dabei habe ich festgestellt dass der Rechner zwar das gleiche Verhalten aufweist wie beim manuellen Sleep

(also immer aus und wieder eingeht) aber das macht er nur ein paar Mal und dann ist er wirklich aus.

Das habe ich bis jetzt nicht getestet weil der Timeout länger war und ich einfach weg gegangen bin und nicht mitbekommen

habe wie der Rechner in den Sleep Modus geht. Nur gesehen dass wenn ich wieder da war er geschlafen hat.

Deswegen dachte ich Sleep funktioniert so ohne Probleme...

Leider macht er bei manuellem Sleep das die ganze Zeit und auch nach ca. 15 Minuten gehet er immernoch aus und wieder ein.

Aber nachdem ich dann nach dem langen Sleep die Log Dateien ausgelesen habe steht genau das drin was hier schon vermutet wurde - USB:

Code

1. Last login: Sun May 30 22:06:38 on ttys000
2. iMac-2013:~ alexander\$ log show --style syslog | fgrep "Wake reason"
3. 2021-05-30 22:10:03.250685+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
4. 2021-05-30 22:10:03.250686+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
5. 2021-05-30 22:10:54.479555+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC

6. 2021-05-30 22:10:54.479555+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)  
AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
7. 2021-05-30 22:11:46.227543+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)  
AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
8. 2021-05-30 22:11:46.227544+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)  
AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
9. 2021-05-30 22:18:38.012638+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)  
AppleACPIPlatformPower Wake reason: PWRB (User)
10. 2021-05-30 22:18:38.012639+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)  
AppleACPIPlatformPower Wake reason: PWRB (User)
11. iMac-2013:~ alexander\$

Alles anzeigen

Der letzte Wake reason "PWRB" war ich da ich den Rechner so wieder eingeschaltet habe.

[anonymous writer](#) Ich habe mal Bilder angehängt mit allen [BIOS Einstellungen](#) die etwas mit Power oder Powermanagement zu tun haben.

So eine Einstellung wie auf dem von dir gezeigten Bild habe ich nicht.

Das erste Bild ist dieser "Direct Key" der auf meinem MB nicht als PINS zum anschließen sondern als Taster direkt auf dem Board ist.

An dem dachte ich zuerst dass es evtl. liegen kann da die Einstellung nichts mehr bewirkt seit meinem BIOS Mod und ich ihn deswegen halt

auf Disabled gestellt habe. Also sollte der wohl keine Probleme machen?

Also so wie es aussieht scheint sich das Problem mit richtigem USB-Mapping lösen zu lassen.

Da werde ich mich morgen mal dran machen nach der obigen Anleitung, da ich mir erst einen USB3.0 Stick oder so kaufen muss. Weil alles was ich hier habe USB2.0 ist.

Und USB-C schaut kompliziert aus, zum Glück habe ich da keine Anschlüsse xD

Oder brauche ich unbedingt ein USB3.0 Gerät dafür oder kann ich auch nur USB2.0 Sticks nehmen?