

# Hackintosh wacht nach Ruhezustand (manuell) gleich wieder auf

Beitrag von „bounty96“ vom 31. Mai 2021, 17:07

[gllark](#) EHC2 ist bis jetzt noch in keinem Fall im Hackintool aufgetaucht. Weder mit USBInjectAll oder mit dem XHCILimitPatch oder mit meinen USBMap Kext's...

Ich frage mich ob man EHC2 nicht einfach komplett aus der DSDT entfernen kann, da es ja irgendwie nicht gebraucht wird?

[apfelnico](#) Ich habe die bearbeitete DSDT verwendet aber leider hat die auch nicht geholfen. Ich habe es getestet jeweils mit der geladenen DSDT und:

- XHCILimitPacht
- Rename Patches
- USBInjectAll
- USBMap.kext

Das einzige was sich bis jetzt durch alle Versuche geändert hat ist der Wake Reason. Von "EHC2 XHC" auf "EH02 XHC".

Das Verhalten vom PC also Sleep und gleich wieder Lüfter ein bleibt gleich.