

In Arbeit

Acer Aspire E5 772 - Feintuning

Beitrag von „grt“ vom 31. Mai 2021, 19:06

[Zitat von HackBook Pro](#)

wurden irgendwelche Änderungen wie VRAM erhöhen

laut deviceproperties ja. und der IRQ/HPET-patch ist aus meiner sicht nicht sauber: HPET hat die fehlenden interrupts per ssdt verpasst bekommen, die entweder auch weiterhin in den anderen devices vorhanden sind, oder aber den devices fehlt die _CRS komplett.