

In Arbeit

Acer Aspire E5 772 - Feintuning

Beitrag von „pegxa“ vom 31. Mai 2021, 21:44

Ich habe die SSDT-Plug datei jetzt in den ACPI ordner gemacht

1. Test: Apfel -> Ruhestand = Startet wieder nach ca. 10 Sec neu
2. Test: Zuklappen = Nach ca. 1 Minute zugeklappt und wieder aufgeklappt, startet der Mac neu

Bei beiden kommt wieder die bekannte Fehlermeldung