

# **RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung**

**Beitrag von „Aluveitie“ vom 1. Juni 2021, 20:31**

Interessant, unter Big Sur taucht der gar nicht auf obwohl Treiber anscheinend geladen wurden. Ich hab probetalber mal versucht den in der USBMap einzutragen, aber taucht auch nicht auf.