

Bootet nicht nach Clover Update

Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Juni 2021, 15:07

vorgehensweise - dortania guide, du brauchst: 1 usbstick, dein macbook - geduld 😊 , und hier sind u.a. helfer im board 😊

edit- eh ich es vergesse, hast du bereits das "neuste" bios eingespielt- mit uefi?

edit 2- hier wäre noch das bios, mit nvme mod, enhanced fat, , das heißt, du kannst via slot-adapter eine sata, oder nvme ssd nutzen- das ist das "neuste" bios welches nun uefi ist, flashen geschieht auf eigene gefahr - entferne die ".zip" endung, dann kannst du es flashen

bios-basis ist die beta, die uefi ist - <https://www.gigabyte.com/Mothe...3/support#support-dl-bios>

edit 3- nehme nvme m.2 , die sind preislich günstiger und schneller, als die s-ata m.2

edit4- anhang gelöscht

lg 😊