

Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „skavenger0816“ vom 2. Juni 2021, 22:53

Gleiches Ergebnis.

Aber wenn wir die gleiche Basis verwenden, dann hast du einige Einträge übernommen, die für einen Dual-Boot nicht gut sind.

Ich glaube in der originalen config vom Eingangspost war das Problem, dass der Picker und die Icons nicht angezeigt wurden - durch Einträge in der config.

Irgendwas mit show picker...

Er versucht nun also immer gleich Windows zu booten und zeigt das bootmen nicht an. Das liegt an Settings in der config.