

Nach Update auf Big Sur 11.4 nur noch ein USB Port

Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. Juni 2021, 17:42

hallo [Schnigge](#) ,

da deine config.plist als solches nicht aussagekräftig ist- bitte trage deine systeminfos ein - sonst schwindet das interesse bei den helfern ziemlich schnell -

wie das geht? [Systeminformationen eintragen](#)

falls du einen "apple"-ordner in deiner efi hast, entferne diesen und zippe es, das kann meist ausreichen um diese entsprechend klein zu halten- reicht das aus zum uppen- als efi-ordner.

die frage, nach dem wie und womit du das system erstellt hast,- lasse ich erstmal aus.

lg 😊