

Usb 3.0

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 14. Oktober 2011, 10:35

Ist da ein NEC Controller verbaut?
welche Treiber hast du verwendet?