

# **RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung**

**Beitrag von „Raptortosh“ vom 3. Juni 2021, 23:24**

Eine 6800 Navi 21 hat auch weniger CUs, wie eine Navi 21 6900. Infinity Cache und Speicherinterface sind eher die Unterschiede, kenne mich aber nicht wirklich aus. Vielleicht wird der Treiber einfach nicht geladen.