

Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 5. Juni 2021, 20:41

Mach mal die [Bios Einstellungen](#) von gestern Hyper ...wieder rein. hier neue Config testen. Achso Log bitte danach und Screenshot Hackintool Connectors. Aber Grundlage letzte komplette EFI mit letzter Config.plist von mir.