

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Wowbagger“ vom 7. Juni 2021, 10:04

OK, in der AirportBrcmNIC sind nur die IDs 43ba, 43a3, 43a0 enthalten.

Dann habe ich noch einmal [AirportBrcmFixup](#) ausprobiert. Diesmal nicht nur Clean snapshot mit ProperTree gemacht, sondern auch noch nach dem AirPortBrcm4360_Injector.kext gesucht und den Eintrag entfernt.

Gebootet, WLAN-Karte wird in Systembericht erkannt, ich kann mich per WLAN verbinden, es funktioniert! Danke!



Trotzdem wüßte ich gerne, ob das eine echte 4360CD ist oder aus Versehen eine 4331CD verbaut wurde, weil ich gerne noch eine zweite Karte für meinen als zu bauenden eigenen Hackintosh kaufen möchte. Der aktuelle gehört meinem Sohn.