

USB Ports funktionieren nach dem Update nicht mehr

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 9. Juni 2021, 19:31

Einfach mal alles aktualisieren von OC bis kexte.

USBInjectAll ist keine Dauerlösung, einen richtigen USB Port kext erstellen.