

# Anfrage zum Gigabyte Z490M aus dem HWC

**Beitrag von „hackmac004“ vom 9. Juni 2021, 19:44**

Genau das funktioniert bei einigen boards nicht mehr seit den letzten 11.x versionen, weil da XhciPortLimit nicht mehr greift. Den Quirk mal auf No Stellen und die USBInjectAll.kext deaktivieren in der config könnte schon bisschen helfen, aber eine USBmap zu haben ist viel besser.