

# ThinkPad W540 Opencore

**Beitrag von „Max“ vom 10. Juni 2021, 14:35**

[grt](#) Habe in dem Forum jemanden gefunden, der ein ähnliches Problem hatte, nachdem ich es ausprobiert habe geht es jetzt,USB 3 Stick in USB 3 Ports richtig mit bis zu 5 GBITS erkannt und USB 2 Stick bis 480MB alle Ports gehen, müssen die Ports am Dock auch definiert werden, habe ich alles definiert für den Laptop, USBPorts Kext im Anhang