

Broadcom Bluetooth funktioniert plötzlich nicht mehr

Beitrag von „a1k0n“ vom 11. Juni 2021, 13:55

Ich nutze die [MQUPIN Gigabit-Netzwerkkarte, BCM94360CS2](#) in Verbindung mit [AirportBrcmFixup.kext](#) (fixed das Entsperren mit Apple Watch) und habe keine Problem mit WLAN/BT unter macOS11/macOS12. Vllt hilft das jemanden weiter 😊

Bluetooth wird als **BRCM20702** ausgegeben.

