

BCM94360CS2 Bluetooth geht nicht - Wifi geht - Big Sur 11.4 - Was mach ich falsch?

Beitrag von „MacPeet“ vom 11. Juni 2021, 17:47

[tripple](#)

Ja, die Karte muss unbedingt mit USB verbunden werden, damit BT geht. BT läuft ja auf USB auf und geht auch nur so.

Und ja, die Karte sollte OOB gehen, was sie ja auch tut, daß heißt ohne weitere Kext's, dafür muss dann aber auch das USB für BT angeschlossen sein und der USB-Anschluss muss noch richtig gemappt sein, als intern, denke ich.

In dem Fall geht auch das BT OOB, ohne jeglichen extra Kext oder Injector.