

USB 3 Geräte funktionieren nicht

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 12. Juni 2021, 12:17

In allen USB-Konfigurationen sind mehr als 15 Ports angegeben, daher funktioniert das auch nicht.

HS01 ist USB 1.0/2.0

SS01 ist USB 3.x

Beides ist aber ein Port, das heißt, wenn du mit einem USB 3.0-Stick die Ports ermittelst, müssen die HS-Ports mit dazu gepackt werden. Beispiel SS02, dann muss der HS02 auch mit eingetragen werden. HS11 - 13 sind interne Ports, die würde ich immer drin lassen.