

BCM94360CS2 Bluetooth geht nicht - Wifi geht - Big Sur 11.4 - Was mach ich falsch?

Beitrag von „apfelnico“ vom 13. Juni 2021, 11:17

Intern ist natürlich eleganter und bei dir auch vorhanden. Das es nicht geklappt hat liegt wohl daran, dass du diesen Port per USBmap zu einem früheren Zeitpunkt (da nicht gebraucht) ausklamüsert hast.