

Neuer Hackintosh mit i5-6400. Welche Hardware für maximale Kompatibilität?

Beitrag von „Baum313“ vom 14. Juni 2021, 22:28

[grt](#) hab eben die Configdatei ausgetauscht, und mal alle USB Ports durchgecheckt sowohl 3 als auch 2 und frontpanel und Maiboard. Aber gab soweit keine Besserung. Nach wie vor immernoch der selbe Fehler. Kann es sein, dass das an einem Defekt liegt Hardwareseitig. Ich hab den Rechner bei mir aus der IT weil er manchmal in unserer Domain nicht booten wollte. Allerdings hab ich ja dann Windows installiert und das hat ohne Probleme geklappt... daher bin ich ausgegangen es war ein Softwareseitiges Problem.

Edit: [grt](#) was meinst du mit haken zum testen ? 