

Hackintosh brauch länger beim starten

Beitrag von „HDRI“ vom 15. Juni 2021, 16:22

Entferne vorübergehend mal alle nicht notwendigen Geräte (USB, Festplatten, PCI Karten). Wenn der Fehler weiterhin besteht ist der Fehler wahrscheinlich im Bios zu suchen.

ggf. vorher noch ein NVRam reset durchführen...

Ansonsten die Peripherie nach und nach wieder hinzufügen, bis der Boothänger wieder auftritt.