

Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM - Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von „taube111111“ vom 16. Juni 2021, 16:53

Also ich konnte kein Upgrade durchziehen, da ich (so wie du denke ich mal) keinen TPM2 Chip verbaut habe. Das ist ein Chip, auf dem u.a. die Bitlockerkeys für den Systemstart gesaved werden. Weiß nicht, was diese Anforderung soll ... Daher der Umweg über Rufus/Windows2Go. Die Quellen darf ich hier nicht bereitstellen. Warte sonst einfach den 24.06. 17:00 Uhr auf 😊
Dann wird sicherlich der Insider Channel gefüttert