

Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. Juni 2021, 16:31

[cyonix](#)

1. WEG deaktivieren bringt doch nix
2. SMBIOS auf MacPro7.1 umstellen ebenso wenig
3. Es hat nichts mit der Thunderbolt-Karte zu tun. Sagtest du nicht, du hättest eine "Alpine Ridge"?

[Zitat von cyonix](#)

tb karte ist die asus tb ex 3

Solltest du nun eine Gigabyte Titan Ridge haben, so muss ich die SSDT dafür verändern. Sag bitte bescheid.


EDIT: Sieht auch so aus. Es wäre hilfreich, das zu wissen. 😊

Derzeit wird der USB-Controller vom Thunderbolt dadurch falsch interpretiert und USB3.0 statt USB3.1 verwendet, der Controller zeigt somit auch keine Ports, das ist alles somit verkehrt. Bitte sag etwas dazu ...

4. Es bringt überhaupt nichts, wenn du IORegistry und Systembericht mit der alten EFI erzeugst. Die möchte ich haben, wenn neuer EFI läuft.
5. Welche BIOS-Version nutzt du?

EDIT: Ist auch wichtig.

EDIT2: Die eine SATA-Platte sieht auch merkwürdig aus. Check das mal. Eventuell neu anlegen ...



Untitled 1@1
Discovered: 18.06.21 12:13: