

Ssd Lesegeschwindigkeit unterirdisch

Beitrag von „Chrissi1982“ vom 20. Juni 2021, 10:48

hallo ,

Habe eine m.2 ssd verbaut Hersteller unbekannt . In eine Beelink u55 . Habe jetzt festgestellt das die lesegeschwindigkeit auf 20 mb gesunken ist die schreibgeschwindigkeit liegt aber über 400 mb . Was könnte der Fehler sein. Habe die aktuelle Mac OS Version darauf 11.4.