

# **Fehler bei BigSur Installation - ACPI Exception AE\_NOT\_FOUND**

**Beitrag von „Max“ vom 20. Juni 2021, 20:02**

Hattest du das Bios geupdatet, habe gelesen das in einer früheren Version diese Option noch verfügbar war anscheinend.