

Gigabyte Z590 Vision D - Ethernet, aber keine Netzwerkverbindung

Beitrag von „sorx“ vom 20. Juni 2021, 21:09

Hallo zusammen!

Ich bin ebenfalls Besitzer des z590 Vision D mit einem 11900k als Prozessor sowie einer RX6800 als GPU.

Big Sur habe ich mit OC soweit ans laufen bekommen. Leider funktioniert bei mir das Wlan nicht wirklich. Die Verbindung bricht ständig ab und ich komme wenn überhaupt auf 50kbs.

Beim LAN Controller funktioniert nur ein Port.

Thunderbolt funktioniert soweit jedoch ohne HotPlug.

Wie weit seid ihr mit eurem Build? Habt ihr vll eine EFI die stabiler als meine läuft ? Wäre für jede Hilfe sehr Dankbar da es mein erster Hacki ist 😊

War lange Native Mac Nutzer für Musikproduktionen.

Bei Bedarf teile ich gern den von mir genutzten EFI Ordner.

Danke im Voraus!