

In Arbeit

Fujitsu P400 MT startet macOS nicht

Beitrag von „apfel-baum“ vom 22. Juni 2021, 19:20

da das a1 bios u.a. ein uefidskflash enthält... , aber ja, das sieht bisher etwas klein aus-

edit- es ist ein uefi-bios, läßt sich entsprechend öffnen

edit 2- es ist ein aptio 4 uefi, der microcode ist nur für sandybridge enthalten, auch was die igpu angeht

ich weiß nicht ob das als ansatz hilft- so der status

lg